


用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：108年01月23日

基本資料	台北市大同區重慶北路三段2號					連絡人	陳組長		
	場所名稱	大橋國小		e-mail		電話	2594-4413#140		
	水號及總表號碼：_____								
水池 5 座，總計 _____ 噸；水塔 4 座，總計 _____ 噸									
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 南棟 編號： A1 (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 1 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 4 W 2.7 H 1.2 (m) 12.96 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 4F 編號： 1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 5 W 3.8 H 1.3 (m) 24.7 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	108.01.23		0.48	7.2	69	0.44	NA	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
	水塔	108.01.23		0.46	7.2	68	0.42	NA	
清洗後	水池	108.01.23		0.38	7.1	65	0.50	NA	
	水塔	108.01.23		0.34	7.1	65	0.48	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準；「+」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶 簽章		廠商 簽章			教育訓練合格人員	劉威麟

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：108年01月23日

基本資料	台北市大同區重慶北路三段2號					連絡人	陳組長		
	場所名稱	大橋國小		e-mail			電話	2594-4413#140	
	水號及總表號碼：_____								
水池 5 座，總計 _____ 噸；水塔 4 座，總計 _____ 噸									
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 南棟 編號： A2 (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 1 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 4 W 3.6 H 1.2 (m) 17.28 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 4F 編號： 2 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 5 W 3.8 H 1.3 (m) 24.7 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	108.01.23		0.47	7.2	68	0.43	NA	
	水塔	108.01.23		0.46	7.2	68	0.42	NA	
清洗後	水池	108.01.23		0.38	7.1	65	0.50	NA	
	水塔	108.01.23		0.34	7.1	65	0.48	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 劉威麟

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：108年01月23日

基本資料	台北市大同區重慶北路三段2號					連絡人	陳組長			
	場所名稱	大橋國小		e-mail			電話	2594-4413#140		
	水號及總表號碼： 水池 5 座，總計 噸；水塔 4 座，總計 噸									
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：行政大樓 編號： (編號以英文字母表示如：A. B. C.....Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 1 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚								
	容量	容量:L 7 W 3 H 1.8 (m) 37.8 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____								
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：4F 編號： (編號以阿拉伯數字表示如：1. 2. 3...10)								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚								
	容量	容量:L 5 W 3 H 2 (m) 30 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____								
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管									
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕									
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L		
清洗前	水池	108.01.23		0.49	7.2	69	0.39	NA	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華	
	水塔	108.01.23		0.47	7.2	69	0.38	NA		
清洗後	水池	108.01.23		0.38	7.1	65	0.47	NA		
	水塔	108.01.23		0.33	7.1	64	0.46	NA		
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氮氮符合水質標準；「+」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。									
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員	劉威麟

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表


檢查日期：108年01月23日

基本資料	台北市重慶北路三段2號				連絡人	陳組長			
	場所名稱	大橋國小		e-mail	電話	2594-4413#140			
	水號及總表號碼：								
	水池 5 座，總計 噸；水塔 4 座，總計 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 北棟 編號： (編號以英文字母表示如：A, B, C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 1 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 6 W 4.2 H 1.6 (m) 40.32 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 4F 編號： (編號以阿拉伯數字表示如：1, 2, 3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 6 W 4 H 1.5 (m) 36 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input checked="" type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	108.01.23		0.46	7.2	68	0.36	NA	
	水塔	108.01.23		0.44	7.2	68	0.35	NA	
清洗後	水池	108.01.23		0.38	7.1	64	0.45	NA	
	水塔	108.01.23		0.33	7.1	64	0.44	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章	廠商簽章				教育訓練合格人員	劉威麟

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 4 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：108年01月23日

基本資料	台北市重慶北路三段2號				連絡人	陳組長			
	場所名稱	大橋國小		e-mail	電話	2594-4413#140			
	水號及總表號碼： 水池 5 座，總計 噸；水塔 4 座，總計 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 游泳池-平衡池 編號： _____ (編號以英文字母表示如： A. B. C.....Z)							
		<input checked="" type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L L W W H H (m) 1.6 1.6 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如： 1. 2. 3.....10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L W H (m) 噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	108.01.23		0.49	7.2	70	0.44	NA	
	水塔								
清洗後	水池	108.01.23		0.40	7.1	67	0.50	NA	
	水塔								
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準；「+」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 劉威麟

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 5 頁；共 5 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：大橋國小

施工日期：108年 1 月 23 日



南棟 B1F 蓄水池-1 施工前



南棟 水塔-1 施工前



南棟 水塔-2 施工前



施工中



施工中



施工中



南棟 B1F 蓄水池-1 施工後



南棟 水塔-1 施工後



南棟 水塔-2 施工後

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：大橋國小

施工日期：108年 1 月 23 日



南棟 B1F 蓄水池-2 施工前



行政大樓 B1F 蓄水池施工前



行政大樓 水塔施工前



施工中



施工中




施工中



南棟 B1F 蓄水池-2 施工後



行政大樓 B1F 蓄水池施工後



行政大樓 水塔工後

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：大橋國小

施工日期：108 年 1 月 23 日




北棟 B1F 蓄水池施工前



北棟 水塔施工前



游泳池 1F (平衡池) 施工前



施工中




施工中



施工中



北棟 B1F 蓄水池施工後



北棟 水塔施工後



游泳池 1F (平衡池) 施工後