

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位：臺北市大同區大橋國民小學  
 業別：\*  
 樣品基質：飲用水  
 樣品編號：PD3188101~11  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣地點：臺北市大同區重慶北路三段 2 號  
 專案編號：\*  
 採樣時間：106 年 03 月 16 日 08 時 10 分  
 至：106 年 03 月 16 日 08 時 44 分  
 收樣時間：106 年 03 月 16 日 16 時 26 分  
 報告日期：106 年 03 月 22 日  
 報告編號：PD/2017/31881  
 聯絡人：鐘鴻文

樣品編號及位置	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
PD3188101 (3F 潛能班 NO.24)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188102 (3F 四年甲班 NO.25)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188103 (2F 團輔教室 NO.23)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188104 (2F 一年乙班 NO.22)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188105 (2F 一年甲班 NO.21)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188106 (幼熊班 NO.08)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188107 (小太陽班 NO.09)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188108 (幼象班 NO.11)	*	<1 (CFU/100mL)		40 (CFU/mL)	
PD3188109 (幼獅班 NO.10)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188110 (3F 四年乙班 NO.26)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3188111 (3F 三年甲班 NO.27)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
飲用水水質標準(備註 7.)		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔 (FII-03)；無機檢測類：孫宏潔 (FII-03)。

2. 本報告共 1 頁。

3. 檢測項目有標示“\*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6. 採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。

7. 總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

8. 菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10<sup>2</sup>。

### 聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：

孫宏潔



實驗室  
主任郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位：臺北市大同區大橋國民小學  
 業別：\*  
 樣品基質：飲用水  
 樣品編號：PD6170301~11  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣地點：臺北市大同區重慶北路三段2號

專案編號：\*  
 採樣時間：106年06月14日13時27分  
 至：106年06月14日14時00分  
 收樣時間：106年06月14日16時48分  
 報告日期：106年06月20日  
 報告編號：PD/2017/61703  
 聯絡人：鐘鴻文

樣品編號及位置	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
PD6170301 (1F 太陽班)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170302 (1F 熊班)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170303 (1F 大象班)	*	<1 (CFU/100mL)		65 (CFU/mL)	
PD6170304 (1F 幼獅班)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170305 (2F 校史室)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170306 (2F 校長室)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170307 (3F 活動中心)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170308 (南棟 3F 四年乙班)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170309 (南棟 3F 鄉土教室)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170310 (南棟 4F 課輔教室)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD6170311 (警衛室)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
飲用水水質標準(備註 7.)		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.本報告共1頁。

3.檢測項目有標示“\*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

8.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

### 聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：郭淑清

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：裴若峰

檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 水質樣品檢驗報告

受驗單位：臺北市大同區大橋國民小學	專案編號：*
業別：*	採樣時間：106年09月15日15時47分
樣品基質：飲用水	至：106年09月15日16時17分
樣品編號：PD9151701~11	收樣時間：106年09月15日18時22分
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：106年09月21日
採樣地點：臺北市大同區重慶北路三段2號	報告編號：PD/2017/91517
	聯絡人：鐘鴻文

樣品編號及位置	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
PD9151701 (NO7)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151702 (NO9)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151703 (NO8)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151704 (NO11)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151705 (NO10)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151706 (NO14)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151707 (NO13)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151708 (NO12)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151709 (NO15)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151710 (NO6)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD9151711 (NO5)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
飲用水水質標準(備註 7.)		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.本報告共1頁。

3.檢測項目有標示“\*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

8.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

### 聲明書


(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 1 月 17 日

濾心更換數量: \_\_\_\_\_ 支      機台巡檢數量: 30 台

服務單位: **景保牌飲水機服務網**  
**士商直營站**  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員: 許哲宇

客戶簽章: 徐佳琪

# 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106年 2月 21日

慮心更換數量:      支      機台巡檢數量: 30 台

服務單 **寶翠牌飲水機服務網**  
**士商直營站**  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員: 林心怡

客戶簽章:

# 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 3 月 15 日

濾心更換數量: 60 支      機台巡檢數量: 30 台

服務單位: 飲水機服務網  
 士商直營站  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員: 王文瑞

客戶簽章: 徐佳祺


# 大橋國小飲水機維護紀錄表


編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 4 月 27 日

濾心更換數量： 支 機台巡檢數量： 30 台

服務單位：  
  
 士商直營站  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員：  


客戶簽章：  


# 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 5 月 17 日

濾心更換數量: \_\_\_\_\_ 支      機台巡檢數量: \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 台

服務單位: <b>士商宜營站</b> 台北市士林區士商路133號 TEL: 2835-9000	服務員: <b>劉文揚</b>	客戶簽章: <b>徐佳禮</b>
---	-----------------	------------------



# 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 6 月 14 日

濾心更換數量: 60 支      機台巡檢數量: 30 台

服務單位: **士商直營站**  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員: 孫子瑞

客戶簽章: 徐佳祺

# 大橋國小飲水機維護紀錄表


編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 7 月 27 日

濾心更換數量：\_\_\_\_\_支      機台巡檢數量：\_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_台

服務單位：士商直營站  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員：  


客戶簽章：  


# 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 8 月 28 日

濾心更換數量:      支      機台巡檢數量: 30 台

服務單位: **士商直營站**  
 台北市士林區士商路133號  
 TEL: 2835-9000

服務員: 王淑揚

客戶簽章: 徐佳祺

## 大橋國小飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	安裝地點	機型	濾心規格	濾心更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	備註
1	大門警衛		警衛室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
2	行政大樓	3	活動中心	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
3	行政大樓	2	校長室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2	校史室前	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
5	行政大樓	1	總務處	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1	訓導處	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1	大辦公室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1	2歲專班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	北棟	1	幼獅班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1	幼象班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2	5年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2	5年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2	5年丙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3	6年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3	6年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1	健康中心	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1	可愛班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2	1年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2	1年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2	2年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2	2年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2	團輔教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	3	資源教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3	3年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3	3年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3	4年甲班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3	4年乙班	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3	鄉土教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	4	課輔教室	UW-193	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

日期 106 年 9 月 27 日

濾心更換數量: 60 支 機台巡檢數量: 30 台

服務單位:

賢聚工商站

服務員:

王文揚

客戶簽章:

徐佳琪